

<<6031/6032 防水防水 TDSTDS 筆筆使用說明書>>

深圳市華沃智創技術有限公司

<<標準配件標準配件>>

<<操作程序操作程序>>

取下電極保護蓋取下電極保護蓋，，用水清洗電極並用水清洗電極并用甩乾干。。

進行校正程序進行校正程序，，先將電極置入將電極置入 940ppm940ppm 標準液中標準液中。。

攪拌後讓顯示值穩定，攪拌後讓顯示值穩定，旋開電池蓋取出旋開電池蓋取出小螺絲起子小螺絲起子，，用小螺絲起子由用小螺絲起子由 SPANSPAN 孔調整顯示直至孔調整顯示直至 9494 ((型號為型號為 60316031 者者)) 或或 940940 ((型號為型號為 60326032 者者))。。

取出電極完成校正，並用水清洗取出電極完成校正，并用水清洗甩乾干。校正完成後，請旋回校正完成後，請旋回電池蓋蓋。將電極置入待測液中，並攪拌使顯示值穩定，將電極置入待測液中，并攪拌使顯示值穩定，將數值乘以將數值乘以 1010，，此此即即為待測液之為待測液之總固體溶總固體溶解量量。。((型號為型號為 60316031 者者))。。

將電極置入待測液中，並攪拌使顯示值穩定，此將電極置入待測液中，并攪拌使顯示值穩定，此即即為待測液之為待測液之總固體溶總固體溶解量量。。((型號為型號為 60326032 者者))。。

使用後請清洗電極並使用後請清洗電極并用甩乾干，再，再套回保護蓋。套回保護蓋。

<<電池更換電池更換>>

逆時針轉開電池蓋，將鋰電池逆時針轉開電池蓋，將鋰電池 (CR2032) (CR2032) 裝上，並注意正負極擺放方向。裝上，并注意正負極擺放方向。

// 電池更換由極更換 \\\

<<產品規格產品規格>>

| 產品型號產品型號 | 60316031 | 60326032 |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 測量範圍測量範圍 | 0 ~ 0 ~ 19990 ppm19990 ppm | 0 ~ 0 ~ 1999 ppm |
| 精確度精確度 | ±±221% FS% FS | ±±221% FS% |
| 解析度分辨率 | 1010 | 11 |
| 自動溫度補償自動溫度補償 | YESYES | YESYES |
| 電源電源 | 3V3V 鋰電池鋰電池(CR2032)*2(CR2032)*2 | |
| 尺寸尺寸 | 33.5 x 170 mm33.5 x 170 mm | |
| 重量重量 | 85g85g | |

<<裝置說明裝置說明>>

電池蓋電池蓋
((內含小螺絲起子

顯示螢幕
顯示螢幕
電源開關

電極固定環
電極模組

保護蓋
保護蓋
感測電極
感測元件保護頭

